Änderung DIN 14142 Verbandkasten für Feuerwehrfahrzeuge

ERSTELLT AM: 10.02.2025

Übersicht

Die DIN 14 142 - Verbandkasten für Feuerwehrfahrzeuge - wurde überarbeitet und ändert sich zum 01.März 2025. Die alte DIN 14142:2018-09 wird ersetzt durch die DIN 14142:2025-03 und es sind Produkte aus der Inhaltsliste entfernt worden, aber auch Produkte ergänzt worden. Wir zeigen hier auf der Liste ausschließlich die Änderungen auf.

Änderungen der Inhaltsliste

Entfernt

- Wundschnellverband DIN 13019 100x8cm
- Verbandtuch DIN 13152-BR
- Verbandtuch DIN 13152-B
- Netzverband für Extremitäten
- Meldeblock

Ergänzungen

- Wundschnellverband DIN 13019-E 10x6cm
  Erhöhung der Stückzahl auf 24 (alt: 16)
- Fingerkuppenverband DIN 13019 5x4cm
  Erhöhung der Stückzahl auf 12 (alt: 8)
- Fingerkuppenverband DIN 13019 12x2cm
  Erhöhung der Stückzahl auf 12 (alt: 8)
- Pflasterstrips DIN 13019 7,2x1,9cm
  Erhöhung der Stückzahl auf 12 (alt: 8)
- Pflasterstrips DIN 13019 7,2x2,5cm
  Erhöhung der Stückzahl auf 24 (alt: 16)
- Verbandtuch DIN 13152-A
  Erhöhung der Stückzahl auf 3 (alt: 2)
- Gesichtsmasken DIN EN 14683 min. Typ 1
  (alt: 0)
- Verbandpäckchen DIN 13151-K Stückzahl 2
  (alt: 0)

Gültigkeit

Die geänderte DIN 14 142 tritt zum 01.03.2025 in Kraft.